

# Takamine®

## TK5100

Operating instruction



Kasutusjuhend

Käyttöohje



Made in China / Toodetud Hiinas / Valmistettu Kiinassa





- ①: Lower detector indicator LED  
Langetusvajaduse LED  
indikaator  
Laske vastaanotinta LED-  
merkkivalo
- ②: Level indicator LED  
Õige kõrguse LED  
indikaator  
Tason LED-merkkivalo
- ③: Lift detector indicator LED  
Tõstmisvajaduse LED  
indikaator  
Nosta vastaanotinta LED-  
merkkivalo
- ④: PowerKey  
Toitenupp  
PowerKey

- ⑤: Speaker  
Kõlar  
Kaiutim
- ⑥: Level  
Lood  
Tasain
- ⑦: Level  
Lood  
Tasain
- ⑧: Detecting window  
Tuvastusaken  
Säteen tunnistusikkuna
- ⑨: VolumeKey  
Helitugevuse nupp  
VolumeKey
- ⑩: Display LED  
Ekraani LED  
LED-näyttö
- ⑪: Clamp fixingscrew hole  
Klambri kinnituskruvi auk  
Pidikkeen kiinnitysruuvi
- ⑫: Battery Compartment  
Patareide sahtel  
Paristolokero

## OPERATION / KASUTAMINE / TOIMINTA

1.

- Make sure "OUTDOOR" function of cross line laser is set.
- Ristjoolaseri funktsioon „OUTDOOR“ peab olema seatud.
- Varmista, että laserin "OUTDOOR"-toiminto on laitettu päälle.

2.

- Fix the Line Detector to the wall or pillar, align the detecting window with the laser beam emitted by the line laser. Press the power key, turn the unit on. Press the power key again to turn the unit off.
- Kinnitage joonedetektor seina või samba külge ning joondate tuvastusaken joonlaseri poolt kiiratava laserkiirega. Vajutage toitenuppu, et seade sisse lülitada. Seadme väljalülitamiseks vajutage uuesti toitenuppu.
- Kiinnitä linjatunnistin seinään tai pylvääseen, kohdistatunnistusikkuna samansuuntaisesti linjalaserin lähettämän lasersäteen kanssa. Paina virtapainiketta, käynnistä laite. Paina virtapainiketta uudelleen sammuttaaksesi laitteen.

2.1)

- Move the detector downwards when red indicator led (red led) is lit; a short pulsing audio tone will be heard.
- Liigutage andurit allapoole, kui punane indikaatortuli (punane LED) põleb; kostab lühike pulseeriv helitoon.
- Siirrä ilmaisinta alaspäin, kun punainen led-merkkivalo palaa; kuuluu lyhyt sykkivä äänimerkki.

2.2)

- Move the detector upwards when the blue indicator led is lit; a long pulsing audio tone will be heard.
- Liigutage andurit ülespoole, kui sinine indikaatortuli (sinine LED) põleb; kostab pikk pulseeriv helitoon.
- Siirrä ilmaisinta ylöspäin, kun sininen led-merkkivalo palaa; kuuluu pitkä sykkivä äänimerkki.

2.3)

- When the beam is level, the level indicator led (green led) will be lit and a solid audio tone will be heard.
- Kui laserikiir on õigel kõrgusel, süttib õige kõrguse indikaatortuli (roheline LED) ja kostub ühtlane helitoon.
- Kun säde on vaakasuorassa, tason merkkivalo (vihreä LED) syttyy ja kuuluu tasainen äänimerkki.

3.

- The default volume is Loud, each time press the volume key, the volume will switch to NORMAL →OFF
- Vaikimisi on helitugevus vali (Loud); iga kord, kui vajutate helitugevuse nappu, lülitub helitugevus vastavalt asendisse NORMAL – OFF --- LOUD
- Oletusäänenvoimakkuus on “kova” - joka kerta kun painat äänenvoimakkuusnäppäintä, äänenvoimakkuus vaihtuu tilaan NORMAL – OFF --- LOUD

#### **SPECIFICATIONS/ SEADME OMADUSED TEKNISET TIEDOT:**

1.

- Automatic shut-off 10 minutes from last laser detection or last operation
- Automaatne väljalülitus 10 minutit pärast viimast laserituvastust või muud toimingut
- Automaattinen sammutus 10 minuutin kuluttua laserin viimeisimmästä tunnistuksesta tai viimeisimmästä toimenpiteestä

2.

- Power:9V battery
- Toide: 9 V aku
- Virtalähde: 9 V paristo

3.

- Size: 150 (H) x 55(W) x 26 (D) mm
- Suurus: 150 (H) x 55(W) x 26 (D) mm
- Koko: 150 (K) x 55(W) x 26 (D) mm

4.

- Weight:about 150 g(including battery)
- Kaal: umbes 150 g (koos patareiga)
- Paino: noin 150 g (mukaan lukien paristo)