



ZINC SPRAY

Viimati läbi vaadatud 12/03/2009

Lk.1

Tehnilised andmed:

Sideaine	Tsingiühendite ja epoksiidestri segu
Konsistents	Vedelik
Kövenemissüsteem	Kuivamine
Kövenenud/ pihustatav	24 tunni pärast
Saagis	Umbes 1,5 m ²
Tolmukuiv*	10–15 minuti pärast
Puutekuiv*	20–30 minuti pärast
Vastupidavus temperatuuridele	Kuni + 350 °C
Lenduvate ainete sisaldus	54,4%
Tahke aine sisaldus	46%

Kuivamise aeg sõltub ruumi temperatuurist, kihi paksusest ja õhuniiskusest*Toote kirjeldus:**

Kõrgekvaliteetne Zinc Spray pihustatavate tsingiühendiga (98% tsinki).

Kasutamine:

Zinc Sprayl on galvaniseeriv toime. Kaitseb tsinki ning töötlemata rauda ja terast korrosiooni eest. Tänu katoditoimele on Alu-Zinc Spray väga säästlik ja tõhus. Kasutamiseks autokeredel, keevisühenduste katmiseks, samuti punktkeevitusel.

Omadused:

- Vastupidav löökidele, hõõrdumisele ja kulumisele
- Väga säästlik, tõhus ja usaldusväärne
- Sobib punktkeevitusele
- Hea elektrijuhtivusega
- Sisaldab 98% tsinki
- Kasutatav roostel

Märkus: käesolevas dokumentatsioonis sisalduvad näpunäited tulenevad meiepoolsetest katsetest ja on esitatud heas usus. Tulenevalt materjalide ja substraatide erinevusest, samuti erinevatest kasutusvõimalustest, mida meie ei saa kontrollida, ei kannu me mistahes vastutust saadud tulemuste osas. Mistahes juhul on soovitatav läbi viia eelnevad katsed.

**Pakendamine:**

Värvus: tuhmhall

Pakend: 400 ml aerosoolballoon (6 tk karbis)

Säilivusaeg:

3 aastat avamata pakendis jahedas ja kuivas kohas temperatuuride vahemikus +5 °C kuni +25 °C

Pinnad:

Materjal: metall, kahjustatud pinnad

Pinna seisukord: puhas, kuiv, rasva- ja tolmuvaba

Ettevalmistus: Eemaldada rooste. Kõikidel pindadel soovitav on teha eelnev nakketest

Kasutamine:

Eemaldada vana rooste ja lahtine värv ning pihustada Zinc Spray kuivale ja rasvavabale pinnale. Loksuta tugevalt, kuni ballooni sees olev segamiskuul hakkab liikuma, seejärel loksutada tugevalt 30 sekundit ja pihustada umbes 20 cm kauguselt pinnast. Alati kanda tsinki pinnale kaks kihti vähemalt kahe tunni vahega. Ülevärvitav 24 tunni pärast. Enne igat kihti loksutada ballooni korralikult.

Tervise- ja ohutusnõuded:

Harilikud tööstushügieeni nõuded. Pihustada ainult hästiventileeritud kohas.

Märkus: käesolevas dokumentatsioonis sisalduvad näpunäited tulenevad meiepoolsetest katsetest ja on esitatud heas usus. Tulenevalt materjalide ja substraatide erinevusest, samuti erinevatest kasutusvõimalustest, mida meie ei saa kontrollida, ei kannata me mistahes vastutust saadud tulemuste osas. Mistahes juhul on soovitatav läbi viia eelnevad katsed.