




Kasutusjuhend

EUROM
POWERFUL PRODUCTS

EK1999

ELEKTRILINE TÖÖKOHASOOJENDI koos termostaadiga



See tingmärk seadmel tähendab:
mitte kinni katta!

Eesti

Tehnilised andmed

Tüüp		EK1999
Toitepinge/sagedus	V/Hz	220–240 / 50
Suurim võimsus	W	2000
Seadistused	W	0–1000–2000
Mõõtmed	cm	14,5 × 20 × 31
Mass	kg	2

Üldised ohutusjuhised


1. Enne seadme kasutamist lugege kogu kasutusjuhend hoolikalt läbi.
2. Enne uue soojendi kasutamist veenduge, et seadmel, selle juhtmel või pistikul ei esineks nähtavaid kahjustusi. Ärge kasutage kahjustatud seadet, vaid saatke see asendamiseks edasimüüjale tagasi.
3. See soojendi on ette nähtud üksnes tööpaikade soojendamiseks, nagu töökojad, garaažid ja hoiukohad. Kasutage seadet ainult ettenähtud otstarbel.
4. Soojendi ei sobi kasutamiseks niisketes ega märgades kohtades, näiteks vannitoas ja pesuköögis. Ärge paigutage seadet kraanikausi, vanni, duši, basseini, pusrkkaevu ega muu niiskusalal lähedusse. Hoidke seda vette kukkumise eest ja välistage seadmesse vee sattumise võimalus. Kui sellele vaatamata on niiskus tunginud kaablisse, tuleb see kaablipistik kohe seinakontaktist välja tõmmata! Ärge kasutage seest niisket soojendit, vaid viige see parandusse. Ärge kastke soojendit, selle toitejuhet ega pistikut vette, samuti ärge katsuge seda märgade kätega.
5. Seadmele märgitud toitepinge ja sagedus peavad olema vastavuses kasutatava pistikupesaga. Elektripaigaldis peab olema kaitstud rikkevoolukaitselülitiga (max 30 mA).
6. Enne seadme elektrivõrku ühendamist kerige juhe täies pikkuses lahti. Veenduge, et juhe ei puutuks seadme ühegi osa vastu ega kuumeneks ka muul moel. Ärge pange soojendi toitejuhet vaiba alla; ärge katke seda mattide, vaibaribade ega muu sellisega. Veenduge, et juhe ei jääks ruumis liikujatele jalgu. Hoolitsege, et juhtmele ei oleks võimalik peale astuda ja see ei jääks mööbli alla. Ärge vedage juhet ümber teravate nurkade ega kerige seda pärast kasutamist liiga tihedalt kokku.
7. Võimaluse korral ärge kasutage pikendusjuhet, sest see võib kaasa tuua ülekuumenemise ja tuleohu. Kui pikendusjuhtme kasutamine on vältimatu, veenduge, et see ei oleks kahjustatud. Lubatud on kasutada pikendusjuhet, mille soonte ristlõige on vähemalt 2,5 mm² ja minimaalse lubatud võimsusega 2500 W. Ülekuumenemise vältimiseks kerige juhe alati täies pikkuses lahti.
8. Elektrisüsteemi ülekoormuse ja kaitsmete läbipõlemise vältimiseks ärge ühendage samasse pistikupesasse või samasse vooluahelasse teisi elektriseadmeid.

9. Ärge kasutage soojendit välitingimustes ega väiksemates ruumides kui 6 m².
10. Soojendi sisaldab kuumi ja/või hõõguvaid või sädemeid tekitavaid osi. Seetõttu ei tohi soojendit kasutada paikades, kus hoitakse kütust, värve, kergsüttivaid vedelikke ja/või gaase jms.
11. Ärge paigutage soojendit seinakontakti lähedusse, alla ega otse selle vastu. Soojendit ei tohi paigutada ka lahtise tule ega muude kuumusallikate lähedusse.
12. Ärge kasutage seadet mööbli, kardinate, paberi, rõivaste, voodipesu ega muude kergsüttivate esemete juures, samuti koduloomade läheduses. Sellised esemed peavad asuma soojendist vähemalt 1 m kaugusel.
13. Soojendit ei tohi kinni katta. Tuleohtu vältimiseks ei tohi soojendi õhu välja- ja sisselaskeavasid mingil moel kinni katta. Ärge kasutage soojendit rõivaste kuivatamiseks ega asetage mingeid esemeid soojendi peale. Ärge asetage seadet pehmetele pindadele, näiteks voodile või pehmele vaibale, sest need võivad õhuavaused kinni katta.
14. Veenduge, et soojendi ümbruses oleks tagatud vaba õhuringlus. Ärge paigutage seadet seintele või suurtele esemetele liiga lähedale ega asetage seda riiulite, kappide jms alla.
15. Vältige võõrkehade sattumist seadme tuulutus- või väljundavadesse, sest need võivad põhjustada elektrilöögi, tulekahju või seadme kahjustuse.
16. Ärge jätke sisselülitatud soojendit järelevalveta. Enne pistiku pistikupesast eemaldamist lülitage seade alati välja. Kui soojendit ei kasutata, tõmmake pistik alati pistikupesast välja. Pistiku pesast väljatõmbamisel hoidke kinni pistikust, mitte juhtmest.
17. Lülitage soojendi alati välja, eemaldage pistik pistikupesast ja laske seadmel jahtuda enne soojendi:
 - puhastamist,
 - hooldamist,
 - puudutamist või liigutamist. Kasutage selleks käepidet.
18. Sisselülitatud seade läheb kuumaks. Põletuste ärahoidmiseks vältige naha kokkupuudet kuumade pindadega.
19. Ärge kasutage soojendi automaatseks sisselülitamiseks taimerit ega muud sellist seadet. Enne kasutamist kontrollige alati seadme ohutust.
20. Laste või puuetega isikute juuresolekul kasutamisel on vajalik pidev järelevalve. Ärge lubage lastel seadmega mängida. See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks lastele ega füüsiliste, sensorsete ja/või vaimsete puuetega isikutele, samuti neile, kellel ei ole seadme kasutamiseks teadmisi või kogemusi.
21. Hoidke seade puhas. Seadmesse kogunenud tolm, mustus ja/või sete on kõige tavalisem ülekuumenemise põhjus. Tagage niisuguste setete korrapärane eemaldamine.

22. Äрге lülitage seadet sisse, kui olete avastanud seadme, juhtme või pistiku vigastuse, kui seadme töös esineb häireid, kui see on maha kukkunud või esineb märke mõnest muust veast. Tagastage komplektne seade müüjale või viige kvalifitseeritud elektrikule kätte ülevaatuseks ja/või remondiks. Nõudke alati originaalosaade kasutamist.
 23. Kasutage üksnes tootja soovitatud või tarnitud tarvikuid ja/või lisaseadmeid.
 24. Seadet (sealhulgas juhete ja pistikut) võivad lahti võtta ja/või remontida üksnes volitatud ja kvalifitseeritud isikud.
 25. Kasutage soojendit üksnes ettenähtud otstarbel ja selle kasutusjuhendi kohaselt.
- Juhiste 23, 24 ja 25 eiramine võib põhjustada seadme kahjustuse, tulekahju ja/või isikute vigastuse. Nende juhiste eiramine tühistab kohe ka igasuguse garantii ning seadme müüja, maaletooja ja/või tootja ei vastuta tagajärgede eest.

Kirjeldus

Juhtpaneel EK1999



EK1999 juhtpaneel sisaldab kaht pöördnuppu.

- Vasakul asuv režiimivaliku pöördnupp, millel on 4 asendit.
Need on ülevalt alla:
 - ehk väljas,
 - ainult ventilaator,
 - võimsus 1000 W (väike),
 - võimsus 2000 W (suur).
- Paremal asuv sujuvalt reguleeritava termostaadi pöördnupp.

Paigaldamine ja ühendamine

- Eemaldage kogu pakkematerjal ja hoidke seda lastele kättesaamatus kohas. Pärast pakendi eemaldamist veenduge, et seadmel ei esineks kahjustuste ega muude rikete/puuduste/tõrgete tunnuseid. Kahtluse korral ärge kasutage seadet, vaid võtke ülevaatusseks või asenduseks ühendust seadme müüjaga.
- Leidke soojendile sobiv asukoht vähemalt ühe meetri kaugusel mis tahes esemetest, seintest ja kergsüttivatest materjalidest (vt ka ohutusjuhiseid). Veenduge alati, et soojendil oleks piisavalt ruumi tagaküljel õhu sisseimemiseks ja esiküljel kuuma õhu väljapuhumiseks (1 meeter).
- Asetage soojendi alati püstasendisse tugevale, tasasele, horisontaalsele ja mittesüttivale pinnale.
- Veenduge, et soojendi oleks välja lülitatud (lülitid asendis **O**), seejärel ühendage pistik töökorras 220–240 V / 50 Hz pistikupesasse. Ühendage seade ainult **maandusega** pistikupesasse.

Seadistamine ja kasutamine

Soojendi esmakordsel kasutamisel (või kui on tarvis soovitud temperatuuri lähtestada) keerake termostaadi pöördnupp maksimaalsele soojendamisele vastavasse asendisse (lõpuni päripäeva).

Režiimivaliku pöördnupu abil seadistage soojendi oma eelistuste kohaselt.

Kui temperatuur soojendataval alal on jõudnud õigele väärtusele, keerake termostaadi pöördnupu aeglaselt vastupäeva kuni kerge klõpsuni ning jätke sellesse asendisse. Soojendi hoiab temperatuuri automaatselt sellel väärtusel. See toimub kütteelemente välja ja sisse lülitades siis, kui temperatuur on tõusnud liiga kõrgele või langenud liiga palju.

Termostaati saab pöördnupu abil sujuvalt reguleerida. Kõrgem temperatuur seadistatakse nuppu päripäeva keerates, madalam temperatuur vastupäeva keerates.

Ohutusseadised

Seade on varustatud **ümberkukkumiskaitse**mega, mis lülitab seadme juhusliku ümberkukkumise korral automaatselt välja. Kui tõsta seade tagasi püstasendisse, jätkab see tavapärasest töötamist. Enne edasist kasutamist lülitage seade siiski välja, tõmmake pistik pistikupesast välja ja veenduge, et seade ei oleks kahjustatud. Kui seade on kahjustatud või selle töös esineb häireid, siis ärge seda kasutage, vaid laske üle vaadata/parandada.

Sisemise ülekuumenemise korral lülitab **ülekuumenemiskaitse** seadme välja. Kui see juhtub, keerake režiimivaliku pöördnupp kohe asendisse **O**, tõmmake pistik välja ja laske soojendil vähemalt 10 minuti jooksul maha jahtuda. Teoreetiliselt saab soojendit nüüd kasutada nagu tavaliselt. Siiski on enamasti olemas mingi põhjus, miks seade üle kuumenes. See võis juhtuda sellepärast, et soojendi ei saa küllaldaselt sooja õhku välja puhuda või värsket õhku sisse tõmmata (sest soojendi on kinni kaetud, võred on blokeeritud, soojendi on seinale liiga lähedal jne). Seega, enne soojendi edasist kasutamist sättige seda või eemaldage ülekuumenemise põhjus. Kui te ei suuda leida põhjust ja ülekuumenemine kordub, lõpetage soojendi kasutamine ning võtke ühendust müüja või kvalifitseeritud elektrikuga ülevaatusseks/remondiks. Ülekuumenemine tekitab suure tulekahjuohu!

Puhastamine ja hooldus

Hoidke seade puhas. Tolmu- ja mustuseosakeste kogunemine seadmesse on üks sagedamaid ülekuumenemise põhjusi ning seetõttu tuleb seadet korrapäraselt puhastada. Lülitage soojendi välja, tõmmake pistik pistikupesast ja laske soojendil enne puhastamist või hooldamist maha jahtuda.

- Puhastage soojendi välispinda korrapäraselt kuiva või kergelt niiske lapiga. Ärge kasutage tugevatoimelisi seepe, aerosoole, puhastus- või küürimisvahendeid, vahasid, poleerimisvedelikke ega kemikaalilahuseid.
- Eemaldage õhuvõredelt tolm ja mustus ettevaatlikult tolmuimeja või kompressoriga ning hoolitsege, et õhu sisse- ja väljalaskeavad oleksid puhtad. Olge ettevaatlik, et mitte puutuda ega rikkuda puhastamise käigus ühtegi sisemist osa.
- Seadme muud osad ei vaja hooldust.
- Kasutushooaja lõpus pange puhastatud seade hoiukohta, võimaluse korral originaalpakendis. Soojendit tuleb hoida püstasendis jahedas, kuivas ja tolmuvabas kohas.
- Ärge visake soojendit pärast kasutuskõlbmatuks muutumist olmejäätmete hulka. Viige see kohalikku elektriseadmete kogumispunkti, kus eraldatakse taaskasutatavad materjalid ja võetakse need uuesti kasutusele.

CE-vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitab **Euromac bv., Genemuiden-NL**, et töökohasoojendi **EUROM**, tüüp **EK1999**, vastab madalpinge direktiivi 2006/95/EÜ ja elektromagnetilise ühilduvuse direktiivi 2004/108/EÜ nõuetele ning järgmistele standarditele:

EN 60335-1:2002+A1:2004+A11:2004+A12:2006	EN55014-1: 2006/+A1:2009
+A2:2006+A13:2008+A14:2010	EN55014-2: 1997/+A1: 2001/+A2: 2008
EN 60335-2-30:2009	EN61000-3-2: 2006/+A1: 2009/+A2: 2009
EN 62233:2008	EN61000-3-3: 2008

Genemuiden, 26.05.2011
W. J. Bakker, tegevdirektor.



EUROM

POWERFUL PRODUCTS

EUROM, Kokosstraat 20, 8281 JC Genemuiden
e-post info@euromac.nl www.eurom.nl