



WHITE GREASE

Viimati läbi vaadatud 12/03/2009

Lk.1

Tehnilised andmed:

Koosneb	Mineraalõli koos valge liitiummäärde ja PTFE-ga
Konsistents	Vedelik
Tihedus	0,723 g/ml
Viskoossus 20 °C juures	160 cSt
Vastupidavus temperatuuridele	-20 °C kuni +120 °C
Keevitusraskus 4 palli EP-test	Üle 400 kg
Veega mahapestavus +80 °C juures	2,5%
Tilkumistemperatuur	Üle + 180 °C
Lahustuvus vees	Mittelahustuv
Lenduvate ainete sisaldus	54,4%

Toote kirjeldus:

Kõrgekvaliteetne valgel liitiummäärde põhinev määre, millel on PTFE (Teflon®) lisand kasutamiseks rasketes tingimustes ja madalate kiiruste juures liikuvatel detailidel.

Kasutamine:

White Grease sobib ideaalselt pöörlevate ja liikuvate metall- ja plastmassdetailide määrimiseks. Omab kahekordset toimet: on pihustatav ja imbuv nagu õli, teisalt hüübiv nagu määre, andes hea vastupidavuse väljapressimisele ja nakke. White Grease on veekindel ja kaitseb rooste eest. Kuna ei tilgu ega valgu, on sobilik vertikaalsetele pindadele. Kasutamistemperatuurid on -20 °C kuni +120 °C. Kasutamiseks masinatel, hammasratastel, kuullaagritel, konveieririhmadel, kummithienditel jms.

Omadused:

- Määrib/õlitab
- Kaitseb kulumise eest
- Hoiab ära rooste tekke
- Niiskust tõrjuv
- Ei sisalda silikoone

Märkus: käesolevas dokumentatsioonis sisalduvad näpunäited tulenevad meiepoolsetest katsetest ja on esitatud heas usus. Tulenevalt materjalide ja substraatide erinevusest, samuti erinevatest kasutusvõimalustest, mida meie ei saa kontrollida, ei kannu me mistahes vastutust saadud tulemuste osas. Mistahes juhul on soovitatav läbi viia eelnevad katsed.



- Kasutamiseks nii sise- kui ka välitöödel
- Aerosoolballoon on kasutatav iga nurga all (360°)

Pakendamine:

Värvus: valge

Pakend: 400 ml aerosoolballoon

Säilivusaeg:

3 aastat avamata pakendis jahedas ja kuivas kohas temperatuuride vahemikus +5 °C kuni +25 °C

Pinnad:

Materjal: kõik metallid ja plastmassid

Pinna seisukord: puhas, kuiv ja rasvavaba

Kasutamine:

Pinnad peavad olema puhtad, rasvavabad ning kuivad. Ballooni tuleb enne kasutamist loksutada. Pihustada umbes 20–25 cm kauguselt pinnast.

Tervise- ja ohutusnõuded:

Pihustada ainult hästiventileeritud kohas. Kui toode satub silma, pesta kohe rohke veega.

Märkus: käesolevas dokumentatsioonis sisalduvad näpunäited tulenevad meiepoolsetest katsetest ja on esitatud heas usus. Tulenevalt materjalide ja substraatide erinevusest, samuti erinevatest kasutusvõimalustest, mida meie ei saa kontrollida, ei kannu me mistahes vastutust saadud tulemuste osas. Mistahes juhul on soovitatav läbi viia eelnevad katsed.