
BUTYBAND

Viimati täiendatud: 01/09/2005

Lk. 1

Tehnilised andmed:

Paksus	0,60 mm (0,55 mm Butyl – 0,05 mm Alutape)
Auru läbitavus	2,5 g/m ² 24 tunni jooksul
Tihedus (DIN 53479)	1,00 g/cm ³
UV stabiilsus	hea
Vastupidavus temperatuuridele	-30°C kuni +80°C

Toote kirjeldus:

Butyband on kasutusvalmis, iseliimuv plastoelastne hermetiseerimislint, mis põhineb butüülkautšukil.

Omadused:

- Kiire ja hea nake paljudele aluspindadele
- Veekindel
- Elastne ka külmaga
- UV ja ilmastikukindel
- Iseliimuv
- Ei lase läbi veeauru
- Lihtne kasutada

Kasutamine:

- Hermetiseerimistöödeks korstnate, ventilatsioonitorude, katuseakende, aknalaudade ja lükanduste juures. Universaalne hermetiseerimis- ja paranduslint. Klaaskonstruksioonide hermetiseerimiseks. Tihendamiseks metallitööstuses, autode ja furgoonide valmistamisel.

Märkus: käesolevas dokumentatsioonis sisalduvad näpunäited tulenevad meiepoolsetest katsetest ja on esitatud heas usus. Tulenevalt materjalide ja substraatide erinevusest, samuti erinevatest kasutusvõimalustest, mida meie ei saa kontrollida, ei kannaks me mistahes vastutust saadud tulemuste osas. Mistahes juhul on soovitatav läbi viia eelnevad katsed.

Dimensioonid ja mõõtmed:

Laius x paksus (cm)	Pikkus ühes rullis (m)	Rulli ühes karbis, tk
7,5 x 0,6	10	8
10 x 0,6	10	8
15 x 0,6	10	4
22,5 x 0,6	10	4
30 x 0,6	10	1

Säilivusaeg:

12 kuud avamata pakendis jahedas ja kuivas kohas temp vahemikus +5°C kuni +25 °C

Pinnad:

Tüüp: Erinevad poorsed ja mittepoorsed pinnad nagu puit, betoon, tellised ja muud harilikud ehitusmaterjalid

Pinna seisukord: puhas, kuiv, rasva- ja tolmuvaba

Pinna ettevalmistamine: Väga poorsete pindade korral soovitatav eelnevalt kruntida. Soovitatav eelnev sobivustest.

Kasutamine:

Meetod: Lõika butüüllindist vajalik pikkus. Eemdal kaitsepaber ja suru lint ettevalmistatud pinna vastu. Suru linti tugevasti ideaalse hermetiseerimise saavutamiseks, kortsud triigi välja rulli abil. Kui mitu Butybandi riba kinnitatakse üksteise külge, veendu, et oleks vähemalt 5 cm kate üle.

Kasutamistemperatuur: +5°C kuni + 35°C

Tervise ja ohutusnõuded:

Harilikud tööstushügieeni nõuded. Kasuta kaitsekindaid. Vaata silti lisainfo saamiseks.

Märkus: käesolevas dokumentatsioonis sisalduvad näpunäited tulenevad meiepoolsetest katsetest ja on esitatud heas usus. Tulenevalt materjalide ja substraatide erinevusest, samuti erinevatest kasutusvõimalustest, mida meie ei saa kontrollida, ei kannaks me mistahes vastutust saadud tulemuste osas. Mistahes juhul on soovitatav läbi viia eelnevad katsed.