

TOOTEKIRJELDUS 660

11 23.12.2015

# TRANEMO PUNAMULDVÄRV

PINTSLIGA VÄRVITAV

**VÄRVITÜÜP**

Traditsiooniline Rootsi punamuldvärv. Värv moodustab hingava ja looduslikult puitu kaitsva pinnakihi. Täismatt.

**KASUTAMINE**

Kasutatakse töötlemata saepalkpindadel, hõõveldamata voodrilaual ning pindadel, mida on eelnevalt värvitud punamuldvärviga, nt aiad ja õueehitised.

TRANEMO punamuldvärv laseb seinte hingata ja jätab veeauru läbilaskva pinna.

Värv ei sobi hõõveldatud pindadele ega ka teist tüüpi värviga värvitud pindadele.

**TEHNILISED ANDMED****KUIVAINESISALDUS**

ca 32 massi%

**PIGMENT**

Raudoksiid

**SIDEAINE**

Keedetud linaõli ca 7% massist

Nisujahu ca 6% massist

**LENDUVAD ORGAANILISED**

EL LOÜ (A/d): 130 g/l. Toote LOÜ: max 130 g/l

**ÜHENDID****(LOÜ)****KULU**Ca 3 m<sup>2</sup>/l**TIHEDUS**

Ca 1,2 g/ml

**KUIVAMISAEG +23C,****ÕHU SUHTELINE NIISKUS**

50%

**-ülevärvitav**

Ca 4 tundi

Kuivamisaeg pikeneb jahedas ja niisketes tingimustes.

**LAHUSTI, VAHENDITE PESU**

Vesi.

**LÄIGE**

Täismatt

**VÄRVITONID**

Punane

**PAKENDID**

10L

**OHUTUSTEAVE**

Vt. ohutuskaarti

---

## KASUTAMINE

### PINNA EELTÖÖTLUS

Töötlemata saelauad ja karedad palkpinnad: eemalda mustus ja tolm, samuti lahtised puidupinnud. Pese hallitanud pinnad RENSA FACADE pesuainega. Krundi metallpinnad FERREX AQUA korrosioonitõrjevärviga.

Eelnevalt punamuldvärviga värvitud pinnad: eemalda terasharjaga pinnalt kogu lahtine värv. Krundi roostes metallosad FERREX AQUA korrosioonitõrjevärviga.

### VÄRVIMINE

Kanna pinnale suure pintsliiga. Krundi esmalt 10-20% veega vedeldatud TRANEMO punamuldvärviga. Kanna värvikihid võimalikult õhukeselt kuni pind on korralikult kaetud.

Uued pinnad värvitakse kahekordselt, eelnevalt värvitud pinnad ühe- või kahekordselt.

TRANEMO punamuldvärv sisaldab looduslikku raudoksiidpigmenti. Sellest tulenevalt võib värvitoon varieeruda. Sega ühte anumasse kokku erinevate partiide värvid, mis on vajalikud terve pinna värvimiseks liigendusjoonte (nt nurkade) vahel.

NB! TRANEMO punamuldvärv sisaldab raudsulfaati, mis võib eralduda värvikilest ning põhjustada roosteplekke krohvitud või betoonsoklitel ning kollaseid plekke puitpindadel.

### VÄRVIMISTINGIMUSED

Värvimise ja kuivamise ajal peab ümbritseva õhu, pinna ja värvi temperatuur olema üle +5C ja suhteline õhuniiskus alla 80%.

Parim ilm värvimiseks on pilvine, kuid kuiv.

### LADUSTAMINE

Ladustada jahedas.

Ei tohi jäätuda.

---

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsest katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt [www.teknos.com](http://www.teknos.com) leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.

---