

# Vivacolor S

## Pritspahtel

- Vesialuseline
- Kasutusvalmis
- Sobib kõikide pahteldamisviisidega peale kandmiseks
- Kerge lihvida
- Sobib ka struktuurpinna loomiseks



TEHNILISED ANDMED		
<b>Kasutuskoht</b>	Seinad ja laed kuivades siseruumides. Sobib krohv-, betoon-, tellis- ja kipsplaatpindade lauspahteldamiseks ning pragude ja aukude täitmiseks.	
<b>Sideaine</b>	Akrüül kopolümeer	
<b>Täiteaine</b>	Dolomiit	
<b>Osakese suurus</b>	0,3 mm, maks.	
<b>Kihi paksus</b>	3 mm, maks.	
<b>Nakkuvus</b>	0,85 N/mm <sup>2</sup>	
<b>Värv</b>	Valge	
<b>Kulu (ühekordsel pahteldamisel)</b>	~1 l/m <sup>2</sup> - pinna pahteldamisel 1 mm paksuse pahtlikihiga, ~0,3 l/m <sup>2</sup> – struktuurpinna loomisel.	
<b>Pahteldamisviis</b>	Pahtlipritsi, pahtlibida ja struktuurrulliga.	
<b>Kuivamisaeg (+23 °C, RH 50%)</b>	1 mm - 3 tundi. Madalama õhutemperatuuri ja kõrgema õhuniiskusega kuivamisaeg pikeneb.	
<b>Töövahendite puhastamine</b>	Vesi	
<b>Säilitamine</b>	Kaitsta külma eest!	
<b>Säilivusaeg</b>	Tihedalt suletud originaaltaaras 2 aastat toote valmistamisajast (vt pakendilt).	
<b>Kuivaine sisaldus</b>	u 72 % m/m.	
<b>Tihedus</b>	u 1,8 kg/l (ISO 2811).	
<b>Pakend</b>	15L plastkott	



## KASUTUSJUHEND

### PINNA ETTEVALMISTAMINE

#### Varem värvimata pind:

Puhasta pind tolmust ja mustusest. Pese määrdunud või eelnevalt värvitud pind puhastusvahendiga *Special Clean*, loputa ja lase kuivada. Krundi nõrk või tolmane pind alküüdkruntvärviga *Special Primer*.

#### Varem värvitud pind:

Puhasta pind vanast lahtisest värvist, tolmust ja mustusest. Pese määrdunud või eelnevalt värvitud pind puhastusvahendiga *Special Clean*, loputa ja lase kuivada. Lihvi läikiv pind matiks, eemalda lihvimistolm. Krundi nõrk või tolmane pind alküüdkruntvärviga *Special Primer*.

### PAHTELDAMISTINGIMUSED

Pahteldatav pind peab olema puhas ja kuiv, õhutemperatuur +5 °C kuni +28 °C, suhteline õhuniiskus alla 80%. Väldi pahteldamise ajal tuuletõmbust.

### PAHTELDAMINE

Pahtelda pahtlipritsi, pahtlilabida või struktuurulliga. Vuugid ja praod tugevda eelnevalt paberi või klaaskiudriidest lindiga. Struktuurpinna loomisel kasuta struktuurulli. Vajadusel lihvi kuivanud pahtlipind, eemalda lihvimistolm. Lihvimise ajal kaitse silmi ja hingamisteid tolmu eest. Vajadusel kannapeale teine kiht.

### TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE

Enne pesemist eemalda töövahenditelt liigne pahtel, pese veega.

### JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.

<b>CE</b>	
AS Tikkurila, Liimi 5, 10621 Tallinn, Estonia	
13	
No. VC-13-04b	
EN 15824:2009	
Internal plaster based on organic binders	
Reaction to Fire	B-s1,d0
Release of dangerous substances	NPD
Adhesion:	≥ 0,30 MPa

### TRANSPORT

Kaitsta külma eest!

### TOOTE LISAINFORMATSIOON

[www.vivacolor.ee](http://www.vivacolor.ee)