

Muuri - UUS! Kamina- ja soemüürivärv

| | |
|-----------------|--|
| Tüüp | Väga hea kuumuskindlusega anorgaaniline silikaatvärv sisetingimustesse. |
| Sobivus | Betoon-, lubi-, lubikrohv- ja tsementkrohv- ning tellis- ja silikaattellispindade, samuti mineraalpindade värvimiseks sisetingimustes. Sobib ka varem värvitud lubi-, lubikrohv-, tsement- ja silikaatvärviga värvitud pindadele. Vaata kasutusjuhendit. |
| Kasutusobjektid | Tulemüürid, kaminad jmt siseseinapinnad, kus temperatuur võib tõusta tavapärasest kõrgemale. |



TEHNILINE INFO



| | |
|--|---|
| Alusvärvid | MSA |
| Toonid | Valge |
| Läikeaste | G497, H497, M497, V459, X459, Y462, X487, Y487 |
| Ehitusmaterjalide lenduvuse klass | Täismatt |
| Kulu | M1 |
| Pakendid | 3-5 m ² /l ühekordsel katmisel. Värvikulu sõltub aluspinna karedusest ja poorsusest, värvimisviisist ja –tingimustest. |
| Vedeldi/lahusti | 0,9 l, 2,7 l |
| Töövahendid | Ves |
| Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures | Värvihari, pintsel või lubjapintsel. |
| Veeauru takistus (EN ISO 7783) | 12 tundi – ülevärvitav. |
| Kuumakindlus | $S_{d, H_2O} < 0,14$ m |
| Erikaal | Toonituna 180 °C ja toonimata 300 °C kuivas ruumis. |
| Säilitamine | u 1.4 kg/l |
| | Kaitsta külma eest. Säilitada kuivas ja jahedas kohas, kaitstuna otsese päikesevalguse eest. Toonitud või avatud nõu ei talu pikaajalist säilitamist. |

KASUTAMISJUHEND

| | |
|--------------------|---|
| Värvimistingimused | Värvitav pind peab olema puhas, kuiv ja tahke, õhu ja pinna temperatuur peab olema vähemalt +10 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80%. |
| Eeltöö | Varem värvimata pinnad: Uus betoon- või krohvpind peab olema kuivanud ja kõvenenud enne värvimistöde algust. Puhasta värvimata pinnad mustusest, tolmust jm lahtistest osakestest. |
| Parandamine | Varem värvitud pinnad: Puhasta pinnad mustusest, tolmust jm lahtistest osakestest. Puhasta vajadusel Maalipesu puhastusvahendiga vastavalt kasutusjuhendile. Eemalda pinnalt lahtine, nõrgalt kinni olev või jahune värvikiht. Paranda praod, augud ja süvendused ümbritseva pinnaga tasaseks vastava betoonpindadele mõeldud parandusseguga ja krohvpindadel lubi- või |

Muuri - UUS! Kamina- ja soemüürivärv

| | |
|----------------------------|---|
| Värvimine | lubisementsauga. Krundi parandatud kohad Muuri värviga. Krundi 1 kord Muuri värviga. Värv võib vajadusel vedeldada veega kuni 10%. Värv üle 12 tundi peale kruntimist. |
| | TÄHELEPANU: Kata kinni pinnad, mida ei ole plaanis värvida, nagu aknad, naturaalsed kivipinnad, klinkerplaadid ja metallpinnad. Eemalda värvipritsmes koheselt veega. |
| | Erinev poorsus värvitava pinnal ja niiskus ning temperatuuri muutused värvimise ja kuivamise ajal võivad põhjustada värvitooni erinevusi. |
| | Selleks, et saavutada tootele kehtestatud kuumakindlus, tuleb oodata kasutusele võtmisega kaks nädalat peale värvimist. |
| Töövahendite puhastamine | Mehaaniline koormus põhjustab nähtavaid jälgi värvitud pinnal. See on omane kõigile mattidele värvidele, mis aga ei mõjuta toote tehnilisi omadusi. |
| Hooldusjuhised | Töövahendid pese veega. Kõvenenud värvi eemaldamiseks töövahenditelt on soovitatav kasutada Pensselipesu puhastusvahendit. |
| Hooldus | Puhasta pinda vajadusel kuiva harja, mopi või puhastuslapiga, kuid mitte varem kui ühe kuu möödumisel värvimisest. |
| EL LOÜ (VOC) piirväärtused | Hooldusvärvimiseks sobib Muuri värviga. (Alaliik A/a) 30g/l (2010). Muuri sisaldab LOÜ maksimaalselt 30 g/l. |

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008



GHS05

Sisaldab: Kaaliumsilikaati. Ohtlik. Põhjustab tõsiseid silmakahjustusi. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Kanda silmade/näokaitset. **SILMA SATTUMISEL:** Loputada ettevaatlikult veega mitme minuti jooksul. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kantakse ja on lihtne eemaldada. Jätkata loputamist. Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.

[MUURI ohutuskaart](#)

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.

TRANSPORTIMINE

VAK/ADR -

Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolset ilma ette teatamata.