



Valtti Arctic - pärlmutter puidulasuur

Tüüp	Loodusliku õli baasil, veepõhine pärlmutter puidulasuur, mille sideaineks on taimsete õlide alküüd. Kaitseb puitpinda ilmastikumõjude eest, aeglustades niiskuse imendumist ja samuti kaitseb UV-kiirguse eest
Sobivus	Palkpinnad, saetud ja hõõveldatud puitpinnad, surveküllastatud ja kuumtöödeldud puitpinnad välistingimustes vastavalt kasutusjuhendile.
Kasutusobjektid	Välisseinad, aiad ja miljöõehitised, töötlemata või varem puidukaitsevahendiga töödeldud puitehitised.



TEHNILINE INFO



Alusvärvid	EP
Toonid	Toodet kasutada toonitult Tikkurila Arctic värvikaardi järgi. Lõplik toon on nähtav pinna kuivades.
Läikeaste	pole määratud
Kulu	Saetud pinnale 4-8 m ² /l, hõõveldatud ja palkpinnale 8-12 m ² /l.
Pakendid	0.9 l, 2.7 l ja 9 l
Vedeldi/lahusti	Vesi
Töövahendid	Pintsel.
Kuivatamine	Pind on puutekuiv 2-3 tunni möödudes. Järgmise kihi võib pinnale kanda ööpäeva möödudes. Väldi töödeldud pinnal mehaanilist koormust esimestel päevadel kuna pind ei ole selleks ajaks veel saavutanud lõplikku kõvadust.
Kuivainesisaldus	u 26% sõltuvalt värvitoonist.
Erikaal	u 1,0 kg/l, ISO 2811.
Säilitamine	Hoida külma eest. Halvasti suletud, poolik ja/või toonitud toode ei säili kaua. Poolikus purgis võivad toote omadused muutuda.

KASUTAMISJUHEND

Värvimistingimused	Töödeldav pind peab olema kuiv ehk puidu niiskussisaldus peab olema alla 20%. Töötlemise ja kuivamise ajal peab õhu, pinna ja puidukaitsevahendi temperatuur olema vähemalt +5 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80%. Kõige parem on tööd teha tuulevaikse ilmaga, temperatuuriga +10 - +20 °C.
Eeltöö	Varem töötlemata puitpind: Puhasta pind tolmust, mustusest ja lahtistest osakestest terasharja või tugevate harjastega harjaga. Pese hallitanud kohad Tikkurila Homeenpoisto lahusega vastavalt kasutusjuhendile. Krundi pind võimalikult varajases ehitusstaadiumis Valtti Primer puiduimmutiga. Kaitse taimi Valtti Primer pritsmete eest. Varem puidukaitseainega töödeldud puitpind: Eemalda pinnalt lahtised osakesed kaapraua ja/või terasharjaga. Puhasta pind ja pese vajadusel Tikkurila Homeenpoisto lahusega vastavalt kasutusjuhendile.



Valtti Arctic - pärlmutter puidulasuur

Töötlemine

Puiduni puhtad pinnad krundi Valtti Primer puiduimmutiga. Kui puitpinnale jääb nähtav kile, eemalda see või lihvi hoolikalt enne töötlemist.

Ühtlase tooni saavutamiseks varu ühte nõusse piisavalt toonitud Valtti Arctic puidulasuuri. Sega toodet põhjalikult enne kasutamist ja aeg-ajalt ka töötamise ajal.

Jätukohtade vältimiseks ja ühtlase värvitooni saamiseks töötle kogu pind või mõni laud korraga. Töötle puidu otsakohad eriti hoolikalt.

Töötle pinda 2 korda, hõõveldatud ja palkpinnad õhukese kihina. Kasuta uue pinna kaitseks alati toonitud toodet.

Töövahendite puhastamine

Kontrolli töödeldud pindade seisukorda ja vajadusel töötle teistkordselt.

Hooldustöötlemise aega mõjutavad asukoht, ilmakaared ja ilmastikutingimused. Töövahendid pese vee ja seebiga.

Hooldusjuhised

Töödeldud pinda käsitseda ettevaatlikult, sest lõpliku tugevuse ja vastupidavuse saavutab toode normaalingimustes 4 nädalaga. Varsti peale töötlemist võib pinda kergelt puhastada pehme harja, niiske puhastuslapi või mopiga.

EL LOÜ (VOC) piirväärtused

Mitte varem kui 1 kuu möödumisel töötlemisest võib määratud pinda puhastada Huoltopesu-ga (1 osa hoolduspesu ja 10 osa vett). Eriti määratud pinnad võib puhastada kangema Huoltopesu-ga (1:1). Pesu järel loputa pinnad ja lase kuivada. (Alaliik A/e) 130g/l. Valtti Arctic sisaldab LOÜ maksimaalselt 130g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008

Toote koostis ei nõua hoiatavat märgistamist. Töötada korrektselt vältides asjatut riski. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskardiga.

 [Kemikaali ohutuskart](#)

KESKKONNAKAIT SEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti. Tähelepanu! Õlised riideribad või toote lihvimitolm võivad ise süttida, seega tuleb neid enne hävitamist hoida vette kastetult, kuivatada õues või põletada koheselt.

TRANSPORTIMINE

□ Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolset ilma ette teatamata.