



---

**VASELINE SPRAY**

---

Lk. 1

**Tehnilised andmed:**

Koostis	Vaseliinõli segu
Konsistents	Vedelik
Värvus	Läbipaistev
Erikaal	0,83–0,86 g/ml
Viskoossus (40 °C)	12–18 mm <sup>2</sup> /s
Dünaamiline viskoossus (20 °C)	29 mPa.s
pH väärtus	Neutraalne
Keevitusraskus 4 palli EP-test (ASTM D2596)	3136 N (320 kg)
4 palli kulumistest (ASTM D2266)	Alla 0,4 mm
Vastupidavus temperatuuridele	–30 °C kuni + 150 °C
Lahustuvus vees	Mittelahustuv
Lenduvate ainete sisaldus	40 %

**Toote kirjeldus:**

Vaseline Spray on läbipaistev, happevaba, määride- ja kaitseomadustega aerosool, mis põhineb vaseliinõlil.

**Kasutamine:**

Tänu määrideomadustele kaitseb plastmassi ja metalli pinda ilmastikuolude eest, vähendab hõõrdumist ja kulumist, kaitseb lahjendatud hapete ja aluste eest. On vastupidav roostele ja niiskust tõrjuv. Kasutamiseks madala rõhu all olevates kohtades. Kasutamistemperatuur kuni +150 °C. Ei sisalda silikoone. Kasutamiseks ukse- ja aknahingedel, poltidel ja kruvidel, aiatööriistadel, liugustel ja allalastavatel kaitsekardinatel. jne. Ei sobi kasutamiseks piduritruumlitel ja piduriklotsidel.

**Omadused:**

- Vastupidav roostele
- Mittetilgav
- Ei sisalda happeid
- Niiskust tõrjuv
- Ei sisalda silikoone

Märkus: käesolevas dokumentatsioonis sisalduvad näpunäited tulenevad meiepoolsetest katsetest ja on esitatud heas usus. Tulenevalt materjalide ja substraatide erinevusest, samuti erinevatest kasutusvõimalustest, mida meie ei saa kontrollida, ei kannan me mistahes vastutust saadud tulemuste osas. Mistahes juhul on soovitatav läbi viia eelnevad katsed.



- Sise- ja välistöödeks
- Aerosooli saab kasutada igas asendis (360°)

**Pakendamine:**

*Värvus:* läbipaistev

*Pakend:* 400 ml aerosoolballoon

**Säilivusaeg:**

3 aastat avamata pakendis jahedas ja kuivas kohas temperatuuride vahemikus +5 °C kuni +25 °C.

**Pinnad:**

*Materjal:* kõik metallid ja sünteetilised materjalid

*Pinna seisukord:* puhas, kuiv, rasva- ja tolmuvaba

**Kasutamine:**

Ideaalne kasutamistemperatuur +5 °C kuni + 30 °C. Pind puhastada põhjalikult, eemaldada rasv ning kuivatada. Enne kasutamist loksutada ballooni. Pihustada umbes 20–25 cm kauguselt. Kanda pinnale ühtlane õhuke kiht. Täpsemaks doseerimiseks vahetada valge otsik musta vastu.

**Tervise- ja ohutusnõuded:**

Pihustada ainult hästiventileeritud kohas. Kui toode satub silma, pesta vee ja seebiga.

Märkus: käesolevas dokumentatsioonis sisalduvad näpunäited tulenevad meiepoolsetest katsetest ja on esitatud heas usus. Tulenevalt materjalide ja substraatide erinevusest, samuti erinevatest kasutusvõimalustest, mida meie ei saa kontrollida, ei kannu me mistahes vastutust saadud tulemuste osas. Mistahes juhul on soovitatav läbi viia eelnevad katsed.