



Kasutusjuhend

EUROM
POWERFUL PRODUCTS

CK2003T

Art nr 36.036.3

Elektriline konvektorsoojendi



See tingmärk seadmel tähendab:
mitte kinni katta!

Eesti

Tehnilised andmed

Tüüp	EUROM CK2003T
Toitepinge/sagedus	220–240 V / 50 Hz
Suurim võimsus	2000 vatti
Seadistused	Ainult ventilaator – 750–1250–2000 vatti
Ventilaator	Eraldi sisse ja välja lülitatav
Mõõtmed	20 × 55 × 39 / 11,2 × 54,5 × 35 cm.
Mass	2,8 kg

Üldised ohutusjuhised

1. Enne seadme kasutamist lugege kogu kasutusjuhend hoolikalt läbi.
2. Enne uue soojendi kasutamist veenduge, et seadmel, selle juhtmel või pistikul ei esineks nähtavaid kahjustusi. Ärge kasutage kahjustatud seadet, vaid saatke see asendamiseks edasimüüjale tagasi.
3. Ärge kasutage soojendit enne, kui see on täielikult paigaldatud kooskõlas juhistega, mille leiate pealkirja „Kirjeldus, kokkupanek ja paigaldamine” alt.
4. Soojendi on ette nähtud kasutamiseks üksnes koduses majapidamises. Kasutage seda kodus ainult lisasoojenduseks.
5. Soojendi ei sobi kasutamiseks niisketes ega märgades kohtades, näiteks vannitoas ja pesuköögis. Ärge paigutage seadet kraanikausi, vanni, duši, basseini, purskkaevu ega muu niiskusalilika lähedusse. Hoidke seda vette kukkumise eest ja välistage seadmesse vee sattumise võimalus. Kui seade siiski kukub vette, eraldage see kohe toiteallikast. Ärge kasutage seest niisket soojendit, vaid viige see parandusse. Ärge kastke soojendit, selle toitejuhet ega pistikut vette, samuti ärge katsuge seda märgade kätega.
6. Seadmele märgitud toitepinge ja sagedus peavad olema vastavuses kasutatava pistikupesa omadega. Kasutatav pistikupesa peab olema maandatud ja elektripaigaldis peab olema kaitstud rikkevoolu kaitselülitiga (kuni 30 mA).
7. Enne seadme elektrivõrku ühendamist kerige juhe täies pikkuses lahti. Veenduge, et juhe ei puutuks seadme ühegi osa vastu ega kuumeneks ka muul moel. Ärge pange soojendi toitejuhet vaiba alla; ärge katke seda mattide, vaibaribade ega muu sellisega. Veenduge, et juhe ei jääks ruumis liikujatele jalgu. Hoolitsege, et juhtmele ei oleks võimalik peale astuda ja see ei jääks mööbli alla. Ärge vedage juhet ümber teravate nurkade ega kerige seda pärast kasutamist liiga tihedalt kokku.
8. Võimaluse korral ärge kasutage pikendusjuhet, sest see võib kaasa tuua ülekuumenemise ja tuleohu. Kui pikendusjuhtme kasutamine on vältimatu, veenduge, et see ei oleks kahjustatud. Lubatud on kasutada pikendusjuhet, mille soonte ristlõige on vähemalt 3 × 1,5 mm² ja minimaalne lubatud võimsus 2200 W. Ülekuumenemise vältimiseks kerige juhe alati täies pikkuses lahti. Elektrisüsteemi ülekoormuse ja kaitsmete läbipõlemise vältimiseks ärge ühendage samasse pistikupessa või samasse vooluahelasse teisi elektriseadmeid.

9. Ärge kasutage soojendit välistingimustes ega ruumides, mille maht on väiksem kui 15 m³.
10. Soojendi sisaldab kuumi ja/või hõõguvaid või sädemeid tekitavaid osi. Seetõttu ei tohi seadet kasutada paikades, kus hoitakse kütust, värve, kergsüttivaid vedelikke ja/või gaase jms.
11. Ärge kasutage seadet mööbli, kardinade, paberi, rõivaste, voodipesu ega muude kergsüttivate esemete juures, samuti koduloomade läheduses. Sellised esemed peavad asuma soojendist vähemalt 1 m kaugusel. Ärge paigutage soojendit pistikupesade lähedusse, selle alla ega otse selle vastu. Soojendit ei tohi paigutada ka lahtise tule ega muude kuumusallikate lähedusse. Veenduge, et soojendi ümbruses oleks tagatud vaba õhuringlus. Ärge paigutage soojendit seintele või suurtele esemetele liiga lähedale ega asetage seda riulite, kappide jne alla.
12. Soojendit ei tohi kinni katta. Tuleohtu vältimiseks ei tohi soojendi õhu välja- ja sisselaskeavasid mingil moel kinni katta. Ärge kasutage soojendit rõivaste kuivatamiseks ega asetage mingeid esemeid soojendi peale. Ärge asetage soojendit pehmetele pindadele, näiteks voodile või pehmele vaibale, sest need võivad õhuavaused kinni katta.
13. Vältige võõrkehade sattumist seadme tuulutus- või väljundavadesse, sest need võivad põhjustada elektrilöögi, tulekahju või seadme kahjustuse.
14. Ärge jätke sisselülitatud soojendit järelevalveta. Enne pistiku pesast väljatõmbamist lülitage soojendi alati välja. Kui soojendit ei kasutata, tõmmake pistik alati pistikupesast välja. Pistiku pesast väljatõmbamisel hoidke kinni pistikust, mitte juhtmest. Lülitage soojendi alati välja, eemaldage pistik pistikupesast ja laske seadmel jahtuda enne soojendi:
 - a. puhastamist,
 - b. hooldamist,
 - c. puudutamist või liigutamist.
15. Töötav seade läheb kuumaks. Põletuste ärahoidmiseks vältige naha kokkupuudet kuumade pindadega.
16. Ärge kasutage soojendi automaatseks sisselülitamiseks taimerit ega muud sellist seadet. Enne kasutamist kontrollige alati seadme ohutust.
17. Laste või liikumisvõimetute isikute läheduses tuleb seadet kasutada järelevalve all. Alalise järelevalve puudumisel hoidke alla kolmeaastased lapsed seadmest eemal. Kolme kuni kaheksa aasta vanused lapsed tohivad seadet ainult sisse ja välja lülitada tingimusel, et seade on pandud või paigaldatud tavalisse kasutuskohta ning lapsed on täiskasvanu järelevalve all või saanud seadme ohutu kasutuse juhised ja mõistavad kaasnevaid ohtusid. Kolme kuni kaheksa aasta vanused lapsed ei tohi ühendada seadme toitejuhet ega seadet reguleerida, puhastada või hooldada.

See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks lastele ega füüsiliste, sensoorsete ja/või vaimsete puuetega isikutele, samuti neile, kellel ei ole seadme kasutamiseks teadmisi või kogemusi. Üle kaheksa aasta vanused lapsed, väheste sensoorsete, füüsiliste või vaimsete võimetega isikud ning need, kellel puuduvad vastavad kogemused ja teadmised, tohivad seadet kasutada vaid juhul, kui nad on nende ohutuse eest vastutavate isikute järelevalve all või on saanud seadme ohutu kasutuse juhised ja mõistavad kaasnevaid ohtusid. Ärge laske lastel seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada ilma järelevalveta.

18. Hoidke seade puhas. Seadmesse kogunenud tolm, mustus ja/või sete on kõige tavalisem ülekuumenemise põhjus. Tagage niisuguste setete korrapärane eemaldamine.
19. Ärge lülitage seadet sisse, kui olete avastanud, et seade, selle toitekaabel või pistik on kahjustunud, seadme töös esineb tõrkeid, seade on maha kukkunud või esineb muid puuduste tunnuseid. Tagastage komplektne seade müüjale või viige kvalifitseeritud elektrikule kätte ülevaatuseks ja/või remondiks. Nõudke alati originaalosaade kasutamist. Kasutage üksnes tootja soovitatud või tarnitud tarvikuid ja/või lisaseadmeid. Seadet (sealhulgas juhet ja pistikut) võivad lahti võtta ja/või remontida üksnes volitatud ja kvalifitseeritud isikud.
20. Kasutage soojendit üksnes ettenähtud otstarbel ja selle kasutusjuhendi kohaselt.

Juhiste nr 19 ja 20 eiramine võib põhjustada seadme kahjustusi, tulekahju ja/või kehavigastusi. Nende juhiste eiramine tühistab kohe ka igasuguse garantii ning seadme müüja, maaletooja ja/või tootja ei vastuta tagajärgede eest.

Kirjeldus, kokkupanek ja paigaldus

- 1 Konvektorsoojendist õhu väljalaskevõre
- 2 Käepide
- 3 Termostaadi pöördnupp
- 4 Signaallamp
- 5 Režiimivaliku nupp
- 6 Ventilaatori lüliti
- 7 Alus
- 8 Konvektorsoojendisse õhu sissevõtuvõre (alumisel küljel)




Eemaldage kogu pakkematerjal ja hoidke seda lastele kättesaamatus kohas. Pärast pakendi eemaldamist veenduge, et seadmel ei esineks kahjustuste ega muude rikete/puuduste/tõrgete tunnuseid. Kahtluse korral ärge kasutage seadet, vaid võtke ülevaatuseks või asenduseks ühendust seadme müüjaga.

Ärge kasutage seadet enne, kui see on paigaldatud kooskõlas järgnevate juhistega.

Kinnitage kaasasolev jalg seadme alumisele küljele (vt joonist).

- Keerake seade tagurpidi. Vigastuste vältimiseks asetage seadme alla mõni tekk (või midagi sarnast)!
- Lükake jalad külgedelt oma kohale, täpselt piki sooni. Sellega tagatakse keermestatud avade õige joendus.
- Kinnitage jalad tugevasti konvektorsoojendi külge isekeermestavate kruvidega.



- Pöörake konvektorsoojendi tagasi püstasendisse.
- Paigutage töötav seade alati tugevale, tasasele ja horisontaalsele pinnale. Pikakarvaline vaip ei sobi selleks.

Seadistamine ja kasutamine

- Veenduge, et konvektorsoojendi oleks välja lülitatud (režiimi valikulüliti asendis **0W**, ventilaatori lüliti asendis **OFF** (väljas) ja termostaadi pöördnupp oleks keeratud maksimumile vastavasse asendisse (lõpuni päripäeva). Seejärel ühendage pistik sobivasse maandatud ja töökorras 220–240 V / 50 Hz pistikupesassa. Signaallamp süttib.
- Pöörake režiimi valikulüliti soovitud asendisse.
750 W = väike küttevõimsus (750 vatti)
1250 W = keskmine küttevõimsus (1250 vatti)
2000 W = maksimaalne küttevõimsus (2000 vatti)
Konvektorsoojendi lülitub ruumi soojendamiseks sisse.
- Soovi korral saate sisse lülitada ka ventilaatori (turbo), et sooja õhku ruumis kiiremini ja efektiivsemalt jaotada. Vajutage ventilaatori lüliti asendisse **ON** (sees). Lüliti viimine asendisse **OFF** lülitab ventilaatori välja.
- Kui ruumis on saavutatud soovitud temperatuur, pöörake termostaadi pöördnuppu vastupäeva, kuni kuulete klõpsatust. Selles asendis hoiab termostaat saavutatud temperatuuri, lülitades seadme vajaduse korral kütmiseks sisse ja välja. Soovi korral saate nüüd seadme ümber lülitada väiksemale võimsusele. Kõrgema temperatuuri saamiseks pöörake termostaadi pöördnuppu päripäeva, madalama temperatuuri jaoks vastupäeva.
- Konvektorsoojendit saab kasutada ka värske õhu ventilaatorina. Selleks keerake termostaadi pöördlüliti maksimumile vastavasse asendisse, lülitage ventilaator sisse, kuid jätke režiimi valikulüliti asendisse **0W**.
- Konvektorsoojendi väljalülitamiseks lülitage esmalt välja ventilaator, seejärel keerake režiimi valikulüliti asendisse **0W** ja tõmmake pistik pistikupesast välja.

Ohutusseadised

Seade on varustatud **ümberkukkumiskaitse**mega, mis lülitab seadme juhusliku ümberkukkumise korral automaatselt välja. Kui seade soojendi uuesti püstasendisse, taastub selle tavapärase töö, kuid soovime selle välja lülitada, pistiku seinakontaktist välja tõmmata ja kontrollida enne uuesti kasutamist seadme korrasolekut. Kui seade on kahjustatud või selle töös esineb häireid, siis ärge seda kasutage. Laske seade üle vaadata või remontida.

Sisemise ülekuumenemise korral lülitab **ülekuumenemiskaitse** seadme välja. Ülekuumenemine võib tekkida juhul, kui soojendi ei saa piisavalt kuuma õhku välja juhtida või värske õhu juurdepääs on takistatud. Nagu eespool mainitud, on ülekuumenemise põhjuseks tavaliselt see, et seade on (osaliselt) kinni kaetud, õhu sisse- ja/või väljalaskevõred on kinni kaetud või seade on paigaldatud liiga seina või muu sarnase lähedale. Ülekuumenemise korral lülitage seade välja ja tõmmake pistik pesast välja. Laske seadmel mõnda aega jahtuda, kõrvaldage ülekuumenemise põhjus ja kasutage seadet tavapärasel viisil edasi. Kui probleem püsib või kui te ei ole suutnud leida ülekuumenemise põhjust, lülitage seade kohe välja ning tõmmake pistik pesast. Võtke ühendust hooldusega ja laske seade ära parandada.

Puhastamine ja hooldus

Hoidke seade puhas. Tolmu- ja mustuseosakeste kogunemine seadmesse on üks sagedamaid ülekuumenemise põhjusi ning seetõttu tuleb seadet korrapäraselt puhastada. Lülitage seade välja, võtke pistik pistikupesast välja ja laske seadmel enne puhastamist või hooldamist maha jahtuda.

- Puhastage soojendi välispinda korrapäraselt kuiva või kergelt niiske lapiga. Ärge kasutage tugevatoimelisi seepe, aerosoole, puhastus- või küürimisvahendeid, vahasid, poleerimisvedelikke ega kemikaalilahuseid.
- Kasutage tolmuimejat tolmu ja mustuse ettevaatlikuks eemaldamiseks võredelt ning veenduge, et õhu sisenemis- ja väljumisavad oleksid puhtad. Olge ettevaatlik, et mitte puutuda ega rikkuda puhastamise käigus ühtegi sisemist osa.
- Seadme muud osad ei vaja hooldust.
- Kasutushooaja lõpus pange puhastatud seade hoiukohta, võimaluse korral originaalpakendis. Hoidke seda püstasendis jahedas, kuivas ja tolmuvabas kohas.
- Ärge visake seadet pärast kasutusea lõppu olmejäätmete hulka. Viige see kohalikku elektriseadmete kogumispunkti, kus eraldatakse taaskasutatavad materjalid ja võetakse need uuesti kasutusele.

CE-vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitab **Euromac bv., Genemuiden-NL**, et **elektriline konvektorsoojendi EUROM**, tüüp **CK2003T**, vastab madalpingedirektiivi 2014/35/EL ja elektromagnetilise ühilduvuse direktiivi 2014/30/EL nõuetele ning järgmistele standarditele:

EN 60335-1:2012+A11:2014

EN 60335-2-30:2009+A11:2012

EN 62233:2008

Ohtlike jäätmete direktiiv 2011/65/EL

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013

Genemuiden, 29.04.2016

W. J. Bakker, tegevdirektor



W. J. Bakker.

EUROM

POWERFUL PRODUCTS

EUROM, Kokosstraat 20, 8281 JC Genemuiden
e-post info@euromac.nl www.eurom.nl