


EUROM

ALUMIINIUMRADIATOR 800



See sümbol seadmel tähendab „Mitte kinni katta!”

Tehnilised andmed


Tüüp	EUROMi alumiiniumradiaator 800
Toitepinge	220–240 V / 50 Hz
Max võimsus	800 W
Seaded	400–800 W
Mõõtmed	12 (28) × 48 × 61 (66) cm
Mass	7,7 kg

Üldised ohutusjuhised

1. Enne seadme kasutamist lugege käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi.
2. Enne uue soojendi kasutamist tuleb veenduda, et seadmel (sh juhtmel ja pistikul) ei esine nähtavaid kahjustusi. Kahjustunud soojendit ei tohi kasutada, vaid see tuleb lasta edasimüüjal välja vahetada.
3. Ärge kasutage seadet enne, kui see on paigaldatud jaotises „Kirjeldus, kokkupanek ja paigaldamine” toodud juhiste järgi.
4. Soojendi on ette nähtud üksnes tavapäraseks kasutamiseks kodus majapidamises. Kasutage seda ainult oma kodu lisasoojenduseks.
5. Soojendi ei sobi kasutamiseks niisketes või märgades kohtades, näiteks vannitoas ja majapidamisruumis. Ärge paigutage soojendit kraanikausi, vanni, duši, basseini, purskkaevu ega muu niiskusallika lähedusse. Hoidke seda vette kukkumise eest ja välistage võimalus, et vesi võiks soojendisse sattuda. Kui soojendi kukub siiski vette, ühendage see kohe elektrivõrgust lahti! Ärge kasutage seest niisket soojendit, vaid viige see remonti. Ärge kastke soojendit, selle juhet ega pistikut vette ja ärge katsuge soojendit märgade kätega.
6. Seadmele märgitud nimipinge ja sagedus peavad vastama kohaliku elektrivõrgu tingimustele. Kasutatav pistikupesa peab olema maandatud ja elektripaigaldis tuleb kaitsta rikkevoolukaitselülitiga (max 30 mA). Kasutatav pistikupesa peab olema kogu aeg ligipääsetav, et hädaolukorras oleks võimalik pistik pesast välja tõmmata.
7. Enne soojendi sisselülitamist kerige juhe täies pikkuses lahti. Veenduge, et see ei puutu soojendi ühegi osa vastu ega kuumeneks ka muul moel. Ärge pange soojendi toitejuhet vaipkatte alla, ärge katke seda mattide, vaibaribade ega muu sarnasega. Veenduge, et toitejuhe ei jää toas liikujatele jalgu. Hoolitsege, et juhtmele ei oleks võimalik peale astuda ja see ei jääks mööbli alla. Ärge vedage juhet ümber teravate nurkade ega kerige seda pärast kasutamist liiga tihedalt kokku.
8. Kui vähegi võimalik, ärge kasutage pikendusjuhet, sest see võib kaasa tuua ülekuumenemise ja tuleohu. Kui pikendusjuhtme kasutamine on vältimatu, veenduge, et see ei ole kahjustunud. Lubatud on kasutada pikendusjuhet minimaalse ristlõikega $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$ ja minimaalse lubatud võimsusega 1000 W. Ülekuumenemise vältimiseks kerige juhe alati kogu pikkuses lahti!
9. Elektrisüsteemi ülekoormuse ja kaitsmete läbipõlemise vältimiseks ärge ühendage samasse pistikupessa või vooluahelasse teisi elektriseadmeid.
10. Ärge kasutage soojendit välistingimustes ega väiksemates ruumides kui $4,5 \text{ m}^2$.
11. Soojendi sisaldab kuumi ja/või hõõguvaid või sädemeid tekitavaid osi. Seetõttu ei tohi soojendit kasutada paikades, kus hoitakse kütust, värve, kergsüttivaid vedelikke ja/või gaase jms.
12. Ärge paigutage soojendit pistikupesa lähedusse, selle alla ega otse selle vastu. Soojendit ei tohi paigutada ka lahtise tule ega muude kuumusallikate lähedusse.
13. Ärge kasutage soojendit mööbli, kardinade, paberi, riiete, voodipesu ega muude kergsüttivate esemete läheduses või otse nende vastas. Hoidke koduloomad soojendist eemal. Vahemaa soojendiga peab olema vähemalt 1 m.
14. Soojendit ei tohi kinni katta. Tuleohu vältimiseks ei tohi kunagi soojendi õhuavausi mingil moel tõkestada. Ärge kasutage soojendit kunagi riiete kuivatamiseks ega asetage midagi soojendi peale. Ärge pange soojendit pehmele pinnale, näiteks voodile või pehmele vaibale, sest need võivad õhuavad kinni katta.
15. Veenduge, et soojendi ümbruses on tagatud vaba õhuringlus. Ärge paigutage soojendit seintele või suurtele esemetele liiga lähedale ega asetage seda riulite, kappide jm alla.
16. Veenduge, et soojendi sisemusse ei satu õhuavauste kaudu võõrkehasid, sest need võivad tekitada elektrilöögi- või tuleohu ja kahjustada seadet.
17. Ärge jätke sisselülitatud soojendit kunagi järelevalveta. Enne pistiku väljatõmbamist pistikupesast lülitage soojendi alati välja. Lülitage soojendi välja, kui seda ei kasutata. Kui tõmbate pistiku pesast välja, hoidke kinni pistikust, mitte juhtmest.

18. Soojendi tuleb välja lülitada ja pistikupesast eraldada ning lasta sel jahtuda, alles seejärel võite soojendit
 - puhastada;
 - hooldada;
 - puudutada või liigutada.
19. Töötav seade läheb kuumaks. Põletuste ärahoidmiseks vältige naha kokkupuudet kuumade pindadega.
20. Ärge kasutage soojendi automaatseks sisselülitamiseks taimerit või muud sellist seadet. Enne soojendi kasutamist tuleb alati veenduda selle ohutuses.
21. Töötavat seadet ei tohi jätta laste või teovõimetute inimeste lähedusse ilma järelevalveta. Ärge laske lastel seadmega mängida. See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks lastele või inimestele, kes on füüsilise, sensoorse või vaimse puudega või kellel ei ole seadme kasutamiseks vajalikke oskusi või kogemusi.
22. Hoidke soojendi puhtana. Soojendisse kogunenud tolm, mustus ja/või sade on sage ülekuumenemise põhjus. Puhastage soojendit korrapäraselt.
23. Ärge lülitage seadet sisse, kui olete avastanud, et seade ise, selle juhe või pistik on kahjustunud, seadme töös esineb häireid, seade on maha kukkunud või esineb märke muudest defektidest. Tagastage seade müüjale või viige kontrollimiseks ja/või remontimiseks vastava väljaõppega elektrikule. Nõudke alati originaalosaade kasutamist.
24. Kasutage üksnes tootja soovitatud või tarnitud lisatarvikuid ja/või -seadmeid.
25. Seadet (sh juhet ja pistikut) võib lahti monteerida ja/või remontida üksnes vastava volituse ja väljaõppega isik.
26. Kasutage soojendit ainult selleks ette nähtud eesmärgil ja kooskõlas kasutusjuhendiga. Juhiste 24, 25 ja 26 eiramine võib kahjustada seadet, põhjustada tuleohtu ja/või tekitada kehavigastusi. Nende nõuete eiramine tühistab kohe ka garantii ning seadme müüja, importija ja/või tootja ei vastuta tagajärgede eest.

Kirjeldus, kokupanek ja paigaldamine



- 1 – õhu väljalaskevõre
- 2 – sisse-/väljalülitamise nupp ja võimsuse nupp
- 3 – märgutuli
- 4 – termostaadi nupp
- 5 – õhu sissevõtuvõre (allküljel)
- 6 – alus

Eemaldage kogu pakkematerjal ja hoidke seda lastele kättesaamatus kohas. Kohe pärast pakendi eemaldamist veenduge, et seadmel ei esine märke kahjustustest ega muudest tõrgetest/defektidest/häiretest. Kahtluse korral ärge kasutage seadet, vaid võtke kontrollimise või asendustoote asjus ühendust seadme müüjaga.


Ärge kasutage soojendit enne, kui see on paigaldatud kooskõlas järgmistega juhistega!

Seda seadet võib kasutada kas vabalt seisva seadmena või seinale monteeritult.

Vabalt seisev


Kinnitage kaasasolevad jalad seadme alumisele küljele (vt joonis).

- Keerake seade ümber, nii et põhi on üleval. Jälgige, et te ei kahjustaks seadet.
- Lükake jalgade väljaulatuvad plokid võimalikult sügavale seadme all olevatesse



süvenditesse (vt joonis). Veenduge, et jalad on nii laiadi kui võimalik!

- Nüüd keerake seade õigetpidi.
- Kasutamise ajal peab seade asetsema tugeval tasasel horisontaalpinnal. Karvane vaip, sohva, voodi jms ei kõlba selleks.




Seinale monteeritud

Püüdke alati paigaldada seade välisseinale (külm!) või akna alla, ent mitte kunagi tuuletõmbuse kätte ega ventilatsiooni/ventilaatori lähedusse.

Seade tuleb paigaldada vähemalt 150 mm kaugusele kõigist teistest esemetest, seintest jm. Kaugus põrandani peab olema vähemalt 220 mm ja seadme kohal peab olema 150 mm vaba ruumi (vt joonis).

Paigaldamine

- Hoidke seinatuge seinal valitud kohas paigal ning märkige kahe ülemise kruvi asukoht (155 mm vahekaugusega üksteisest). Veenduge, et augud asuvad horisontaaljoonel, ning ärge unustage ohutuid miinimumkaugusi.
- Puurige augud ja paigaldage igasse auku tüübel.
- Nüüd kruvige seinatugi lõdvalt seina külge ja märkige alumiste kruvide asukoht.
- Võtke seinatugi uuesti maha ning puurige augud ja paigaldage tüüblid.
- Kruvige seinatugi seinale ja kontrollige, kas see on kindlalt ja horisontaalselt.
- Kruvige fikseerimiskronstein väikese kruviga seadme alla, nii et nurgeline osa ulatub välja.
- Nüüd riputage seade seinatoele ja märkige läbi fikseerimiskronsteini kruvi asukoht.
- Võtke seade seinalt maha ja puurige fikseerimiskronsteini jaoks auk. Paigaldage tüübel.
- Riputage seade seinale ja kinnitage see kruvi abil läbi fikseerimiskronsteini seina külge. Pingutage kruvi nii palju kui võimalik; kronstein jääb seinast mõne sentimeetri kaugusele.



Seadistamine ja kasutamine

- Veenduge, et soojendi on välja lülitatud (O) ja termostaadi nupp on seatud maksimumile (päripäeva, nii palju kui saab). Nüüd ühendage pistik maandatud töökorras 220–240 V / 50 Hz pistikupessa. Ühendage soojendi ainult **maandatud** pistikupessa!
- Lülitage seade sisse, keerates võimsuse nupu asendisse I (400 W) või II (800 W). Märkutuli „ON” süttib ja seade hakkab tööle. Aeglaseks soojendamiseks, väikeseks temperatuuritõusuks või kasutamiseks väikeses ruumis valige asend I (400 W). Kiireks soojendamiseks, suuremaks temperatuuritõusuks või kasutamiseks suuremas ruumis valige asend II (800 W).
- Kui ruum on saavutanud soovitud temperatuuri, keerake termostaadi nuppu aeglaselt vastupäeva, kuni kuulete klõpsu. Selles asendis hoiab termostaat olemasolevat temperatuuri, lülitades soojendit vajaduse korral lisasoojenduseks sisse ja välja. Soovi korral saate nüüd seadme väiksemale võimsusele ümber lülitada. Kõrgema temperatuuri jaoks keerake termostaadi nuppu päripäeva, madalama temperatuuri jaoks vastupäeva.
- Väljalülitamiseks keerake võimsuse nupp asendisse O (välja lülitatud). Soojendi lülitub välja ja märkutuli kustub. Tõmmake pistik pesast välja.

Ohutusvahendid

Sisemise ülekuumenemise korral lülitab **ülekuumenemiskaitse** soojendi välja. Ülekuumenemine võib tekkida juhul, kui soojendi ei saa piisavalt kuumust välja suunata või värske õhu juurdepääs on takistatud. Nagu mainitud eespool, on ülekuumenemise põhjus tavaliselt see, et soojendi on (osaliselt) kinni kaetud, õhu sissevõtu- ja/või väljalaskevõred on tõkestatud, seade on paigaldatud seinale liiga lähedale vms. Ülekuumenemise korral lülitage soojendi välja ja eemaldage pistik pesast. Laske soojendil mõnda aega jahtuda, kõrvaldage ülekuumenemise põhjus ja kasutage soojendit tavapärasel viisil edasi. Kui probleem püsib või kui te ei ole suutnud leida ülekuumenemise põhjust, lülitage soojendi kohe välja ja eemaldage pistik pesast. Soojendi remondiks võtke ühendust teeninduskeskusega.

Puhastamine ja hooldus

Hoidke soojendi puhtana. Tolmu- ja mustuseosakeste kogunemine seadmesse on üks sagedasemaid ülekuumenemise põhjuseid ja seetõttu tuleb seadet korrapäraselt puhastada. Lülitage soojendi välja, eraldage pistik pistikupesast ja laske soojendil enne puhastamist või hooldamist maha jahtuda.

- Puhastage soojendi välispindasid korrapäraselt kuiva või kergelt niiske lapiga. Ärge kasutage tugevatoimelisi seepe, pihusteid, puhastusvahendeid, abrasiivaineid, vahasid, poleerimisvahendeid ega keemilisi lahuseid!
- Eemaldage tolmuimejaga ettevaatlikult õhuvõredelt tolm ja mustus ning hoolitsege, et õhu sissevõtu- ja väljalaskevõred oleksid puhtad. Olge ettevaatlik, et mitte puutuda või kahjustada puhastamise käigus mõnd sisemist osa.
- Soojendi muud osad ei vaja hooldust.
- Kasutushooaja lõpus pange puhastatud soojendi hoiule, võimaluse korral originaalpakendis. Soojendit tuleb hoida püstasendis jahedas, kuivas ja tolmuvabas kohas.
- Ärge visake soojendit pärast kasutusea lõppu majapidamisjäätmete hulka. Viige see kohalikku elektriseadmete kogumispunkti, kus eraldatakse taaskasutatavad materjalid ja võetakse need uuesti kasutusele.

CE vastavusdeklaratsioon

Euromac bv, Genemuiden, Holland, kinnitab, et **EUROMi elektriline konvektorsoojendi, tüüp alumiiniumradiaator 800**, vastab madalpingedirektiivi 2006/95/EÜ ja elektromagnetilise ühilduvuse direktiivi 2004/108/EÜ nõuetele ning järgmistele standarditele:

EN 60335-1:2002 + A11, A1:04 + A12, A2:06 + A13:08	EN 55014-1:2006
EN 60335-2-30:2003 + A1:04 + A2:07	EN55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008
EN 62233:2008	EN 61000-3-3:2008
	EN 61000-3-2:2006

Genemuiden, 20.05.2011
W. J. Bakker, peadirektor



EUROMAC BV., Kokosstraat 20, 8281 JC Genemuiden
E-post info@euromac.nl www.euromac.nl